

Liaison RS232 19200 bauds, 8 bits, pas parité, 1stop.

La communication est bi directionnelle.

Les trames Lirafort sont envoyées à intervalle d'une minute.

Description de la trame envoyée par le baromètre.

```
$PXLI,10132,253,0<CR><LF>
```

\$PXLI	entête de la trame	
10132	Pression en 1/10 de milibar	1013,2 mBar
253	Température en 1/10 de degré	25,3 °Celcius
0	Indique le nombre de trames en attente d'envoi	
<CR><LF>	Fin de trame.	

Etablissement de la communication PC/Baromètre.

Au démarrage du logiciel PC, la commande suivante est envoyée au baromètre:

```
spg 1<CR><LF>
```

A la sortie du logiciel PC, la commande suivante est envoyée au baromètre:

```
spg 0<CR><LF>.
```